

Achtung!

- Die Ware ist nur für den Transport verpackt. Bei einer Lagerung von mehr als 3 Tagen wird empfohlen, die Stretchfolie zu entfernen, um mögliche Restfeuchtigkeit, die zu einer Geruchsbeeinträchtigung der Folie führen kann, zu vermeiden!
- Bei Holz - Zwischenlagen kann die Restfeuchte eventuell zum Austreten von Schimmel führen!

Lagerhinweise für Folienerzeugnisse

- Lagerung bei +16 bis +24°C und bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Ware auch in Originalverpackung keiner Sonnen- & UV-Einstrahlung aussetzen.
- Nicht in der Nähe von Heizgeräten lagern.
- Lagerung max. 6 Monate
- Mind. 24h vorab im Raum lagern (im Winter 48h).
- Nicht verbrauchtes Material wieder ordnungsgemäß verpacken, nicht geöffnet stehen lassen.
- Hitze, Sonne und zu lange Lagerung unbedingt vermeiden → dies führt zu Alterung, Geruchsbildung und Verlust der Oberflächenhaftung.
- Vor Verarbeitung: Technische und sensorische Eignung eigenverantwortlich prüfen.